

F2
SW3
L2
6,3V ≈ nur für
Gleichrichter!
220V ≈
SW4
L1
6,3V ≈ H.T.
alle anderen Röhren
F1
SW2
220V ≈
SW1
Bias Tap
D3
D4
D5
D6
Vd
Vpre
10k
10k
10k
50µ
50µ
50µ
50µ
100Ω
V1
10Ω
10k
10k
100Ω
V2
10Ω
Va
Vs
L3
100µ
50µ
330k / 1W
MPSA92
47k / 1W
-Vb
9k09
2SC3298
30k1
-V raw
1N4007
100k
500k B
22µ
1N4007
10k
22µ
22µ