

Hier ändert sich nichts mehr am Rauschen, wenn man das Signal auf Masse legt, d.h. die Verursacher liegen im Signalfluß abwärts
820 k entfernt => Rauschen ist etwas reduziert
Signal auf Masse => Leichtes Rauschen bleibt hörbar
Eingang Poti auf Masse => Starkes Rauschen bleibt hörbar, d.h. hier ist die größte Quelle.
Abhilfeversuche:
47 k CC gegen 27k Metalloxid getauscht => Rauschen ist etwas reduziert
Poti 1M getauscht => Rauschen nicht reduziert
Signal auf Masse => Stille, kein merkliches Rauschen mehr da
Signal auf Masse => Leichtes Rauschen bleibt hörbar, d.h. der 3M3 trägt was zum Gesamtrauschen bei.
V4B unused
LDRs: VACTROL VTL5C1
100 TO 260 VOLTS
EXPORT VERSIONS ONLY 50/60 Hz
Fender / Rogers / Rhodes
SCHEMATIC - CONCERT
DOMESTIC, EXPORT, JAPAN & CSA
C19926
CONCERT