

Marshall JCM 800 Big Balls Metal Dude
R10
10k
C6
50µ
C7
50µ
R1
10k 2W
C11
50µ
C12
50µ
R19
10k 2W
RA1
100k
RA2
220k
RA3
220k
C2
22nF
C1
22nF
C3
22nF
R11
10k
U1
Triode
R21
470k
U2
Triode
R23
470k
C23
470p
U3
Triode
U4
Triode
C10
470p
R12
33k
POTX1
220k
C9
22n
POTX2
1m
C8
22n
POTX3
22k
master
POTX4
1m
C13
22n
R8
82k
R9
100k
C14
22n
C22
56p
U5
Triode
U6
Triode
R15
220k
- 48 V
R2
1m
R4
470R
R3
1m
R16
220k
C16
0.1µ
C15
22n
R14
5k6
R5
10k
R7
1k
fixed depth
R20
15k
R25
56k
R26
15k
D1
D
BIAS
R22_POT
22k
C4
10µ
C18
10µ
V1
Signal IN
SINE(0 1 1K)
LEAD
R6
1m
C20
680n
RK1
2.7k
RG1-pot
1m
preamp
RK2
2.7k
C5
100nF
R24
470k
RK3
1.8k
RK4
100k