


R65
C35
C34
R62
from Choke
R66
C36
B2
GND
f (AC)
C33
C31
V16
R71
C40
V14
C41
BIAS
BIAS tap (AC)
C28
f (DC)+
f (DC)-
820
C27
C32
C30
HT
SLO-100 PSU
REV 6 / 2006-11
V11
V10
to HT Fuse
R61
R60
V13
V12


C35
C34
C33
C31
C32
C30
C36
C26
C28
C27
C40
C41
R65
R62
R66
R71
R74
R61
R60
V16
V11
V10
V13
V12
f (AC)
from Choke
B2
GND
BIAS
BIAS tap (AC)
f (DC)+
f (DC)-
HT
to HT Fuse
SLO-100 PSU
REV 6 / 2006-11

