Power

Standby

Presence
5K Lin

Bass
1M Log

Middle
25K Lin

Treble
250K Lin

Volume 2
1M Log

Volume 1
1M Log

Gain 2
1M Log

Gain 1
1M Log

Select

Fat

Bright

X1

1M

100n

220p

500p

FX Send

FX Return

A

B

C

D

E

F

25K

220k

10u

10n

56k

10k

8k2

22n

47k

100n

10M

10k2W

RY3

D12

500p

22u

820R

RY2

D11

470k

2n2

680n

2k7

RY1

D10

68k

100k

4n7

1N4007

15k

47p

33k

4n7

1M

470R

OT

1k5

1W/5W

1R

Chocke /OT

HT Fuse

Choke / E

10k

50u/50u